


Для предотвращения поломок соединительных коннекторов при подключении грузоприемных платформ необходимо до упора закручивать кольца коннекторов соединительных кабелей!

Внимание! Проложите соединительные кабели в безопасных местах исключая повреждение. Не прокладывайте кабели перед и после пандусов по направлению движения. Не подвергайте соединительные провода наезду транспортных средств!



В соответствии со схемой подключите одну из грузоприемных платформ с помощью соединительного кабеля к разъему индикатора.

Внимание! Проложите соединительные кабели в безопасных местах исключая повреждение. Не подвергайте соединительные кабели наезду транспортных средств!

Схема подключения индикатора к грузоприемным платформам

Грузоприемная платформа 1 Грузоприемная платформа 2

